



Solna den 5 juli 2018

Skötselansvisning Brf Västra Galaxen Märsta

Under entreprenadens utförande har vi konstaterat att vissa träfasader utsatts för onödigt slitage och fuktpåverkan samt inte hållits rena. Detta resulterar i att träet på sikt ruttnar.

För att garantier ska gälla krävs att föreningen ser till att det inte ligger snövallar, jord, växtlighet eller annat i anslutning till träet. Träytorna behöver fria ytor och hållas rena för att hålla en god kvalitet över tid.

Anvisningar kring löpande rengöring/skötsel av målade ytor finns att läsa i bifogade skötselråd för respektive produkt.

Med vänlig hälsning

Tobias Eriksson
Bruske Måleri AB

Bruske Måleri AB
Momsreg.nr SE556181281801
Bankgiro 743-1570



Piper väg 2b, 170 73 Solna

www.bruskes.se

08-446 75 75

Bruske Entreprenad AB
Momsreg.nr SE559038943201
Bankgiro 271-2891